

## Töngeshof, Mauer mit zwei Kruzifixen



### Standort:

Zwei Kruzixe in den beiden Ecken des nördlichen Mauerteils zur Grünberger Straße.

- Bild links: das Kruzifix im nordwestlichen Eck ist sehr gut erhalten
- Bild rechts: beim Kruzifix im nordöstlichen Teil ist der Kasten fast zerstört
- Bild Mitte: die Teile der noch vorhandenen Umfassungsmauer sind ansonsten in einem guten Zustand (Mauer im östlichen Teil)

**Denkmalschutz:** ja: [1] *t/w. bauzeitliche Umfassungsmauer*

### Daten:

Zu der Mauer sind keine genauen Daten bekannt

### Bemerkung:

Der Töngeshof ist von einer **Umfassungsmauer** umgeben, die heute noch fast vollständig erhalten ist,  
teilweise in der Urform und teilweise verputzt



**Quellen:** Fotos (PG 2023/2024) \*

[1] <https://denkmallisten.gdke-rlp.de/Mainz.pdf> \*

[Wikipedia Töngeshof](#)